



| COMUNE DI BERGAMO | | | | | | | | | | INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI | | | | | | | | | | MONUMENTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|--------------------|---|---|---|---------------------|---|---|---|--|---|---|---|---------|---|---|---|---------|---|--|-------|--------------------|---|---|---|---------------------|---|---|---|-----------|---|---|---|---------|---|---|---|---------|---|-------------|---|--------|---|---|---|---|-----------|--------|---------|---|---------|---|-----------|--|
| DENOMINAZIONE Complesso servizi e custodia Rocca | | | | | | | | | | EPOCA sec.XX prima 1940. | | | | | | | | | | NUMERO SCHEDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALITÀ Città Alta | | | | | | | | | | VIA Rocca | | | | | | | | | | N. CIV. 12-14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CATASTO Com. cens. Bergamo città / fg. 5/ mp. 301 | | | | | | | | | | USO ATTUALE abitazione, servizi, magazzino e ingresso alla Rocca. | | | | | | | | | | 0 2 0 4 2 0 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPRIETÀ comunale | | | | | | | | | | STATO DI CONSERVAZIONE | | | | | | | | | | GRADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | <table border="1"> <tr> <td>A</td><td>Buono</td> <td rowspan="3">STRUTTURA PORTANTE</td> <td rowspan="3">X</td><td rowspan="3">B</td><td rowspan="3">C</td> <td rowspan="3">PARTI COMPLEMENTARI</td> <td rowspan="3">X</td><td rowspan="3">B</td><td rowspan="3">C</td> <td rowspan="3">COBERTURA</td> <td rowspan="3">X</td><td rowspan="3">B</td><td rowspan="3">C</td> <td rowspan="3">INTERNO</td> <td rowspan="3">X</td><td rowspan="3">B</td><td rowspan="3">C</td> <td rowspan="3">UMIDITÀ</td> <td rowspan="3">A</td><td rowspan="3">Inesistente</td> <td rowspan="3">B</td><td rowspan="3">Tracce</td> <td rowspan="3">X</td><td rowspan="3">B</td><td rowspan="3">C</td> <td rowspan="3">C</td><td rowspan="3">Rilevante</td> </tr> <tr> <td>B</td><td>Medioev</td> </tr> <tr> <td>C</td><td>Cattivo</td> </tr> </table> | | | | | | | | | | A | Buono | STRUTTURA PORTANTE | X | B | C | PARTI COMPLEMENTARI | X | B | C | COBERTURA | X | B | C | INTERNO | X | B | C | UMIDITÀ | A | Inesistente | B | Tracce | X | B | C | C | Rilevante | B | Medioev | C | Cattivo | 4 | | |
| A | Buono | STRUTTURA PORTANTE | X | B | C | PARTI COMPLEMENTARI | X | B | C | COBERTURA | X | B | C | INTERNO | X | B | C | UMIDITÀ | A | Inesistente | B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tracce | X | B | C | C | Rilevante | |
| B | Medioev | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | Cattivo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROTEZIONE ESISTENTE ELSON D.M. 4/1/1957 | | | | | | | | | | P.R.G. 1969: N.A. art. 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROTEZIONE PROPOSTA PPRC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATI CRONOLOGICI | | | | | | | | | | DATI TIPOLOGICI | | | | | | | | | | DATI TECNICI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE Prima metà sec. XX., par | | | | | | | | | | Edificio di civile abitazione con an- | | | | | | | | | | STRUTTURE E MATERIALI Murature in pietre e | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| te su strutture del sec. XIV e XIX. | | | | | | | | | | nessi servizi igienici e magazzini ad | | | | | | | | | | mattoni. Fronti intonacate con con- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRASFORMAZIONI L'edificio sorge sull'area | | | | | | | | | | uso della Rocca, isolato, a pianta ir- | | | | | | | | | | torni delle aperture in bugne di are- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| del cosiddetto "Palazzo della Marche- | | | | | | | | | | regolare, con altezza di 4 piano + se- | | | | | | | | | | naria. Solaio in laterizio. Scala in | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sa" (Marchesi Rota) demolito all'epo- | | | | | | | | | | minterrato. Copertura a terrazzo (pra- | | | | | | | | | | arenaria. Copertura in cemento. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ca del restauro della Rocca, di esso | | | | | | | | | | ticabile). Aperture arcuate disposte con | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| rimangono importanti resti incorpora- | | | | | | | | | | ordine lungo i fronti. Scala scoper(°) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ti nell'edificio attuale. Il muro pe- | | | | | | | | | | CARATTERISTICHE PARTICOLARI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| rimetrale nord corrisponde alla parte | | | | | | | | | | Aperture arcuate. Cannello in ferro. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| inferiore della cortina sud della cin- | | | | | | | | | | Parapetto. Murature antiche nel semin- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ta esterna della Rocca. | | | | | | | | | | terrato. | | | | | | | | | | PROPOSTE DI RESTAURO Demolizione totale del | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPRIETARIO ATTUALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | l'edificio per riportare alla luce la | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | cortina sud dell'antemurale della Roc | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ca e valorizzare gli antichi ingressi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | UTILIZZAZIONE PROPOSTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Area a verde pubblico. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OSSERVAZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIBLIOGRAFIA | | | | | | | | | | CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Ampio piazzale a | | | | | | | | | | REDATA DA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | sud dell'edificio. Proteggere e valoriz- | | | | | | | | | | IL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | zare i resti del "Palazzo della Marche- | | | | | | | | | | CONTROLLATA DA SANDRO ANGELINI ARCH. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | sa". | | | | | | | | | | IL 15 OTT. 1974 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | REVISIONATA DA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DOCUMENTI ANNESSI scheda n. 0204202/04/07. | | | | | | | | | | Si deve proteggere il contesto interno | | | | | | | | | | IL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Si deve proteggere il contesto storico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafici e fotografici | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

