



ELEMENTI DEL PERIMETRO DELLE MURA

	elemento	note	costituzione	particolare	cann.	note					
1	Cortina di porta	fianco nord				vista complessiva	90				
2							cannoniera e troniera	1 2	persa		
3							condotta acque			scolatoio	
4							lapide			Garibaldi	
5	Porta S. Lorenzo	prima costruita - chiusa 1605 - riaperta 1627 dopo 4000 ducati				fronte - retro - fregio - interno -	100				
6							porta originale sotto				
7							casermetta				
8							viadotto 1627				
9	Cortina di porta	fianco sud				vista complessiva	110				
10							cannoniera ipogea	1		della porta originale	
11							troniera		2	persa	
12							condotta acque			scolatoio	
13	Baluardo S. Lorenzo	completo al toro nel 1565				vista complessiva	120				
14							fianco ovest	cannoniera e troniera	2 2	persa	
15							faccia ovest				
16							faccia est				
17							orecchione est				
18							fianco ritirato est	cannoniera e troniera	2 2		
19	Cortina S. Lorenzo	2 angolature				vista complessiva	130				
20							troniera		1	persa	
21							condotta acque			scolatoio	
22							sortita				
23							cannoniera ipogea		2		
24	Baluardo della Fara	ultimo fatto - finito 1588 privato dal 1930 (?)				vista complessiva	140				
25							faccia ovest				
26							faccia est	sortita			
27								lapide			marmorea (chiusura)
28							orecchione est				
29							fianco ritirato est	troniera		2	
30	Cortina della Fara	completa 1588 - chiude il foppone, completamente riempito nel 1920				vista complessiva	150				
31							scavo tedesco			valletta degli Avogadri	
32	Baluardo del Pallone					vista complessiva	160				
33							condotta acque			g.d.l - (l.d.o. -sortita)	
34							fianco ovest	troniera		4	persa
35							faccia nord				
36							faccia est				parapetto 1826
37							orecchione est				
38	fianco ritirato est	cannoniera e troniera		1 2							
39	Cortina S. Agostino					vista complessiva	170				
40											
41	Baluardo S. Agostino	dallo spigolo, l'inizio muraine				vista complessiva	180				
42							fianco ritirato nord	cannoniera e troniera		1 1	
43							orecchione nord				
44							faccia nord				
45							faccia sud				
46							orecchione sud				pozzo o cisterna
47							fianco ritirato sud	troniera			2
48	Cortina di porta	fianco nord				vista complessiva	190				
49							mensole e passaggio			austriaci - 1836	
50	Porta S. Agostino	finita 1574 - 1781 viadotto in muratura				fronte - retro - fregio brolis -	200				
51							viadotto 1781				
52	Cortina di porta	fianco sud				vista complessiva	210				
53							bacino Acquedotto			finito nel 1881	

54	Baluardo	nel 1800 concerti					vista complessiva	220
55	S.Michele		fianco ritirato est	cannoniera e troniera	2	2	sbarrate	
56				sortita			non citata	
57			orecchione est					
58			faccia est					
59			faccia sud	cannoniera ipogea	1		non sbarrata -1939	
60				sortita			citata rifugio antiaereo	
61			fianco ovest	cannoniera e troniera	2	2	quartiere Sesti	
62	Cortina	terminata 1578					vista complessiva	230
63	S.Andrea	dopo smottamenti		sortita				
64				condotta acque			scolatoio	
65				condotta acque			scolatoio	
66				sortita				
67	Piattaforma	spalto cento piante					vista complessiva	240
68	S.Andrea		fianco est	cannoniera e troniera	1	1		
69			faccia sud	traforo			funicolare 1887	
70		acqua		condotta acque			c/o pozzo profondo	
71			orecchione ovest					
72			fianco ritirato ovest	cannoniera e troniera	1	1		
73				sortita				
74	Cortina di	fianco est					vista complessiva	290
75	porta			condotta acque			c/o cisterna sotterranea	
76	Porta	inizio lavori 1561 -					fronte - retro -	300
77	S.Giacomo	ponte del Contarini 1780		viadotto 1780			fregio brolis -	
78	Cortina	fianco ovest					vista complessiva	310
79	di porta							
80	Baluardo						vista complessiva	320
81	S.Giacomo		fianco est	cannoniera e troniera	1	1	1942 caveau B.Ppo.Bg	
82			faccia est	frammenti marmorei			incassati	
83			faccia ovest	giuntura muraine				
84			fianco ovest	cannoniera e troniera	2	2		
				sortita				
85	Cortina						vista complessiva	330
86	S.Giacomo							
87	Piattaforma	1565 prima completata -con 70					vista complessiva	340
88	S.Grata	fanti - prato spronato	fianco sud	cannoniera e troniera	1	1		
89		nei vani 2 angolature	faccia ovest					
90		sottostanti nel 1951	fianco nord	cannoniera e troniera	2	2	1818 osteria poi	
91		paludosa - acqua s.grata		sortita			falegname	
92	Cortina						vista complessiva	350
93	S.Grata							
94	Baluardo	25-4-1826 crollo parte					vista complessiva	360
95	S.Giovanni	orecchione sud- diverso	fianco ritirato sud	cannoniera e troniera	2	2		
96			orecchione sud	sortita			non citata	
97			faccia sud					
98		2 angolature	faccia ovest	lapide			marmorea (fine 1567)	
99				troniera		3	Persa - ingr.casa orfane	
100	Baluardo	orecchione sud rifatto male					vista complessiva	370
101	S.Alessandro	nel 1840 - edificio scolastico	spalla sud					
102		antico passaggio acquedotto	faccia ovest	condotta acque			acquedotto Sudorno	
103		esterno molto rialzato	orecchione nord	cavaliere			torre non citata	
104				sortita			non citata -rifugio antiaereo	
105			fianco ritirato nord	cannoniera e troniera	2	2		
106	Cortina di	fianco nord					vista complessiva	390
107	porta							
108	Porta	70 fanti - casello dazio '800					fronte - retro -	400
109	S.Alessandro	- sistemata nel 1915					fregio 1960 dono VE	
110	Cortina	fianco sud					vista complessiva	410
111	di porta							

112	Baluardo	molto criticato						vista complessiva	420
113	S. Gottardo		fianco sud	cannoniera e troniera	2	2			
114			faccia ovest					casa Benaglio 1876 ?	
115			orecchione nord	lapide				Sforza Pallavicino	
116				sortita				non citata	
117			fianco ritirato nord	cannoniera e troniera	2	2			
118	Baluardo	molto criticato						vista complessiva	430
119	S. Vigilio		faccia sud	garitta				ultima di (36 ?) 10	
120			faccia nord						
121			orecchione nord						
122			fianco ritirato nord	troniera		2			
123	Baluardo							vista complessiva	440
124	Pallavicino		faccia ovest	casamatta					
125				cannoniera ipogea	1			inizio strada coperta	
126				sortita				non citate	
127			faccia nord						
128			fianco est	cannoniera e troniera	2	1			
129				sortita					
130	Cortina di		fianco est					vista complessiva	490
131	porta								
132	Porta	venduta 1812 -Bontempi						fronte	500
133	del Soccorso	per 829 lire		feritoie levatoio -					
134				piazza S.Marco					
135	Cortina		fianco ovest					vista complessiva	510
136	di porta								
137	Baluardo							vista complessiva	520
138	Castagneta		fianco ritirato ovest	cannoniera e troniera	2	1			
139			orecchione ovest						
140			faccia ovest	troniera		1			
141		2 angolature	faccia est	troniera		1		ortobot. su- casa sotto	
142	Cortina	spezzata (persa parte sud)		demolita parte finale				vista complessiva	530
143	Castagneta			sortita					
144				cannoniera ipogea	2				
145				troniera		1			
146				traforo				strada 1908 -40 mt	
147				sortita				demolita	
148				troniera		3		demolita	
149	Baluardo	spezzata, perso spalla						vista complessiva	540
150	S. Pietro	con 3 cannoniere	spalla ovest					demolita	
151			faccia nord	condotta acque				acquedotto Vasi	
152			spalla est	cannoniera e troniera	2	2		ora sala bruciatori	
153				sortita					
154	Baluardo							vista complessiva	550
155	Valverde		faccia nord	cannoniera ipogea	2				
156				troniera		4			
157			faccia est	frammenti marmorei				13 gradoni x cannoni	
158			fianco sud					8 gradoni x cannoni	

5	PORTE	27 facce	nord 15	cannoniere ipogee 6	} x 42	cann	cavalieri 1
14	BALUARDI	11 fianchi	est 19	cannoniera e troniera 20		} x 59	scolatoi /acquedtti 10
2	PIATTAFORME	12 fianchi ritirati	sud 13	troniera 12	trafori 2		
12	CORTINE		12 orecchioni	ovest 18	sortite 17		lapidi 4
		3 spalle		garitte 1			altro 13
33		65	65			38 post. cannoniere per cann.	101