



ELEMENTI DEL PERIMETRO DELLE MURA - senso antiorario

| | elemento | note | costituzione | particolare | cann. | note | | |
|----|---------------|---|-----------------------------|---------------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------------|--|
| 1 | Baluardo | | | | | vista complessiva | 380 | |
| 2 | S. Alessandro | esterno molto rialzato fossa irriconoscibile | fianco ritirato nord | cannoniera e troniera | 2 2 | | | |
| 3 | | | | sortita | | | non citata -rifugio antiaereo | |
| 4 | LATO | | | orecchione nord | cavaliere | | torre non citata | |
| 5 | SUD-OVEST | | antico passaggio acquedotto | faccia ovest | condotta acque | | acquedotto Sudorno | |
| 6 | | edificio scolastico + cisterna | | | | | | |
| 7 | | orecchione sud rifatto male -1840 | spalla sud | | | | | |
| 8 | Cortina | apertura di passaggio | | | | vista complessiva | 370 | |
| 9 | S. Giovanni | | faccia ovest | troniera | 3 | Persa - ingr.casa orfane | | |
| 10 | Baluardo | | | | | vista complessiva | 360 | |
| 11 | S. Giovanni | | faccia ovest | lapide | | marmorea (fine 1567) | | |
| 12 | | | faccia sud | | | | | |
| 13 | | 25-4-1826 crollo parte orecchione sud- diverso | orecchione sud | sortita | | non citata | | |
| 14 | | | fianco ritirato sud | cannoniera e troniera | 2 2 | | | |
| 15 | Cortina | | | | | vista complessiva | 350 | |
| 16 | S. Grata | | | | | | | |
| 17 | Piattaforma | 2 angolature -con 70 fanti 1565 prima completata - prato spronato nei vani sottostanti nel 1951 zona paludosa - acqua s.grata | | | | vista complessiva | 340 | |
| 18 | S. Grata | | fianco nord | cannoniera e troniera | 2 2 | 1818 osteria poi falegname | | |
| 19 | | | | sortita | | | | |
| 20 | | | faccia ovest | | | | | |
| 21 | | | fianco sud | cannoniera e troniera | 1 1 | | | |
| 22 | Cortina | | | | | vista complessiva | 330 | |
| 23 | S. Giacomo | | | | | | | |
| 24 | Baluardo | | | | | vista complessiva | 320 | |
| 25 | S. Giacomo | | fianco ovest | cannoniera e troniera | 2 2 | | | |
| 26 | | | | sortita | | | | |
| 27 | | | faccia ovest | giuntura muraine | | | | |
| 28 | | | faccia est | frammenti marmorei | | incassati | | |
| 29 | | | fianco est | cannoniera e troniera | 1 1 | 1942 caveau B.Ppo.Bg | | |
| 30 | | | | croce in pietra | | ricordo chiesa S.Giacomo | | |
| 31 | Cortina di | fianco ovest | | | | vista complessiva | 310 | |
| 32 | porta | | | | | | | |
| 33 | Porta | inizio lavori 1561 - | | locali interni - foratore | | fronte - retro - fregio brolis - | 300 | |
| 34 | S. Giacomo | ponte del Contarini 1780 | | per ponte levatoio | | interno - caserma | | |
| 35 | Cortina | fianco est | | viadotto 1780 | | forature per mine | | |
| 36 | di porta | | | condotta acque | | vista complessiva | 290 | |
| 37 | Piattaforma | spalto cento piante | | | | c/o cisterna sotterranea | | |
| 38 | S. Andrea | | fianco ritirato ovest | sortita | | vista complessiva | 240 | |
| 39 | | | | cannoniera e troniera | 1 1 | | | |
| 40 | LATO | | orecchione ovest | | | | | |
| 41 | SUD-EST | acqua | faccia sud | condotta acque | | c/o pozzo profondo | | |
| 42 | | | | traforo | | funicolare 1887 | | |
| 43 | | | fianco est | cannoniera e troniera | 1 1 | | | |
| 44 | Cortina | terminata 1578 | | | | vista complessiva | 230 | |
| 45 | S. Andrea | dopo smottamenti | | sortita | | | | |
| 46 | | | | condotta acque | | scolatoio | | |
| 47 | | | | condotta acque | | scolatoio | | |
| 48 | | | | sortita | | | | |
| 49 | Baluardo | nel 1800 concerti | | | | vista complessiva | 220 | |
| 50 | S. Michele | | fianco ovest | cannoniera e troniera | 2 2 | quartiere Sesti | | |
| 51 | | | faccia sud | cannoniera ipogea | 1 | non sbarrata -1939 | | |
| 52 | | | | sortita | | citata rifugio antiaereo | | |
| 53 | | | faccia est | | | | | |
| 54 | | | orecchione est | | | | | |
| 55 | | | fianco ritirato est | sortita | | non citata | | |
| 56 | | | | cannoniera e troniera | 2 2 | sbarrate | | |
| 57 | Cortina di | fianco sud | | | | vista complessiva | 210 | |
| 58 | porta | | | bacino Acquedotto | | finito nel 1881 | | |
| 59 | Porta | finita 1574 - | | locali interni | | fronte - retro - fregio brolis - | 200 | |
| 60 | S. Agostino | 1781 viadotto in muratura | | viadotto 1781 | | interno - caserma | | |
| 61 | Cortina | fianco nord | | | | vista complessiva | 190 | |
| 62 | di porta | | | mensole e passaggio | | austriaci - 1836 | | |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----|---------------------------|-----|
| 63 | Baluardo | dallo spigolo, l'inizio muraine | | | | | vista complessiva | 180 |
| 64 | S. Agostino | | fianco ritirato sud | troniera | | 2 | | |
| 65 | | | acqua | orecchione sud | | | pozzo o cisterna | |
| 66 | LATO | | | faccia sud | | | | |
| 67 | NORD-EST | | | faccia nord | | | | |
| 68 | | | | orecchione nord | | | | |
| 69 | | | | fianco ritirato nord | cannoniera e troniera | 1 1 | | |
| 70 | Cortina | | | | | | vista complessiva | 170 |
| 71 | S. Agostino | | | | | | | |
| 72 | Baluardo | | | | | | vista complessiva | 160 |
| 73 | del Pallone | | | fianco ritirato est | cannoniera e troniera | 1 2 | | |
| 74 | | | | orecchione est | | | | |
| 75 | | | | faccia est | | | parapetto 1826 | |
| 76 | | | | faccia nord | | | | |
| 77 | | | | fianco ovest | troniera | 4 | persa | |
| 78 | | | | | condotta acque | | g.d.l - (l.d.o. -sortita) | |
| 79 | Cortina | completa 1588 - chiude il foppone, | | | | | vista complessiva | 150 |
| 80 | della Fara | completamente riempito nel 1920 | | | | | | |
| 81 | Baluardo | ultimo fatto - finito 1588 | | | | | vista complessiva | 140 |
| 82 | della Fara | privato dal 1930 (?) | | fianco ritirato est | troniera | 2 | | |
| 83 | | | | orecchione est | | | | |
| 84 | | | | faccia est | lapide | | marmorea (chiusura) | |
| 85 | | | | | sortita | | | |
| 86 | | | | faccia ovest | | | | |
| 87 | Cortina | 2 angolature | | | | | vista complessiva | 130 |
| 88 | S. Lorenzo | | | | cannoniera ipogea | 2 | | |
| 89 | | | | | sortita | | | |
| 90 | | | | | condotta acque | | scolatoio | |
| 91 | | | | | troniera | 1 | persa | |
| 92 | Baluardo | completo al toro nel 1565 | | | | | vista complessiva | 120 |
| 93 | S. Lorenzo | | | fianco ritirato est | cannoniera e troniera | 2 2 | | |
| 94 | | | | orecchione est | | | | |
| 95 | | | | faccia est | | | | |
| 96 | | | | faccia ovest | | | | |
| 97 | | | | fianco ovest | cannoniera e troniera | 2 2 | persa | |
| 98 | Cortina | fianco ovest | | | | | vista complessiva | 110 |
| 99 | di porta | | | | condotta acque | | scolatoio | |
| 100 | | | | | troniera | 2 | persa | |
| 101 | | | | | cannoniera ipogea | 1 | della porta originale | |
| 102 | Porta | prima costruita - chiusa 1605 | | | locali interni | | fronte - retro - fregio - | 100 |
| 103 | S. Lorenzo | - riaperta 1627 | | | viadotto 1627 | | interno - caserma | |
| 104 | | dopo 4000 ducati | | | lapide | | della peste del 1630 | |
| 105 | | | | | casermetta | | | |
| 106 | | | | | porta originale sotto | | | |
| 107 | Cortina di | fianco est | | | | | vista complessiva | 90 |
| 108 | porta | | | | lapide | | Garibaldi | |
| 109 | | | | | condotta acque | | scolatoio | |
| 110 | | | | | cannoniera e troniera | 1 2 | persa | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|---|------------|------------------------------|-----|
| 111 | Baluardo | | | | | | | vista complessiva | 550 |
| 112 | Valverde | | fianco sud | | | | | 8 gradoni x cannoni | |
| 113 | LATO | | faccia est | frammenti marmorei | | | | 13 gradoni x cannoni | |
| 114 | NORD-OVEST | | faccia nord | troniera | | 4 | persa | | |
| 115 | | | | cannoniera ipogea | | 2 | | | |
| 116 | Baluardo | spezzata, perso spalla | | | | | | vista complessiva | 540 |
| 117 | S.Pietro | con 3 cannoniere | | sortita | | | | | |
| 118 | | | fianco ritirato est | cannoniera e troniera | 2 | 2 | | ora sala bruciatori | |
| 119 | | | faccia nord | condotta acque | | | | acquedotto Vasi | |
| 120 | | | spalla ovest | cannoniera ipogea | 3 | | demolita | | |
| 121 | Cortina | spezzata (persa parte sud) | | demolita parte finale | | | | vista complessiva | 530 |
| 122 | Castagneta | | | sortita | | | demolita | | |
| 123 | | | | traforo | | | | strada 1908 -40 mt | |
| 124 | | | | troniera | | 1 | | | |
| 125 | Baluardo | | | | | | | vista complessiva | 520 |
| 126 | Castagneta | | fianco est | cannoniera ipogea | 2 | | | | |
| 127 | | | | sortita | | | | | |
| 128 | | | faccia est | troniera | | 1 | | ortobot. su- casa sotto | |
| 129 | | | faccia ovest | troniera | | 1 | | | |
| 130 | | | orecchione ovest | | | | | | |
| 131 | | | fianco ritirato ovest | cannoniera e troniera | 2 | 1 | | pietra canaletta -scolatoio | |
| 132 | Cortina di | fianco est | | | | | | vista complessiva | 510 |
| 133 | porta | | | | | | | | |
| 134 | Porta | venduta 1812 -Bontempi | | | | | | fronte | 500 |
| 135 | del Soccorso | per 829 lire | | piazza S.Marco | | | | | |
| 136 | | | | feritoie levatoio - | | | | | |
| 137 | Cortina | fianco ovest | | | | | | vista complessiva | 490 |
| 138 | di porta | | | | | | | | |
| 139 | Baluardo | | | | | | | vista complessiva | 440 |
| 140 | Pallavicino | | | sortita | | | | | |
| 141 | | | fianco est | cannoniera e troniera | 2 | 1 | | | |
| 142 | | | faccia nord | | | | | | |
| 143 | | | | casamatta | | | | | |
| 144 | | | faccia ovest | cannoniera ipogea | 1 | | non citate | | |
| 145 | | | | sortita | | | | inizio strada coperta | |
| 146 | Baluardo | molto criticato | | | | | | vista complessiva | 430 |
| 147 | S.Vigilio | | fianco ritirato nord | troniera | | 2 | | | |
| 148 | | | | sortita | | | | | |
| 149 | | | orecchione nord | | | | | | |
| 150 | | | faccia nord | | | | | | |
| 151 | | | faccia sud | garitta | | | | non citata -ultima di 36 ? | |
| 152 | Baluardo | molto criticato | | | | | | vista complessiva | 420 |
| 153 | S.Gottardo | | fianco ritirato nord | cannoniera e troniera | 2 | 2 | | | |
| 154 | | | orecchione nord | sortita | | | non citata | | |
| 155 | | | | lapide | | | | Sforza Pallavicino | |
| 156 | | | faccia ovest | | | | | casa Benaglio 1876 ? | |
| 157 | | | fianco sud | cannoniera e troniera | 2 | 2 | perse | | |
| 158 | Cortina di | fianco nord | | | | | | vista complessiva | 410 |
| 159 | porta | | | | | | | | |
| 160 | Porta | 70 fanti - casello dazio '800 | | locali interni | | | | fronte - retro - fregio 1960 | 400 |
| 161 | S.Alessandro | - sistemata nel 1915 | | | | | | dono VE- interno - caserma | |
| 162 | Cortina | fianco sud | | | | | | vista complessiva | 390 |
| 163 | di porta | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------------|---------------------|---------------|-----------------------|----------|-----------|----------------------------|---------------------|--------|
| 5 | PORTE | 27 facce | nord 15 | cannoniere ipogee | 7 } x 45 | cann | cavalieri | 1 | |
| 14 | BALUARDI | 12 fianchi | est 20 | cannoniera e troniera | | 20 } x 56 | | scolatoi /acquedtti | 10 |
| 2 | PIATTAFORME | 13 fianchi ritirati | sud 13 | troniera | | | | trafori | 2 |
| 13 | CORTINE | | 12 orecchioni | ovest 18 | sortite | | 18 | | lapidi |
| | | 2 spalle | | garitte | 1 | | | altro | 13 |
| 34 | | 66 | 66 | | | 38 | post. cannoniere per cann. | 101 | |